



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.06.2018

№ 176-р

**Про списання основних засобів
з балансу виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області**

На виконання власних повноважень, зазначених в ст.29, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Порядком списання майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Горішні Плавні Полтавської області, затвердженим рішенням тридцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.12.2017 року, на підставі техніко – економічного обґрунтування необхідності списання майна, службових записок від матеріально-відповідальних осіб та актів обстеження ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»:

1. Списати з балансу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області непридатні до подальшої експлуатації основні засоби за первісною балансовою вартістю на суму 86646,00грн згідно з додатком.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності вжити заходи щодо передачі списаних основних засобів в спеціалізоване підприємство для подальшої ліквідації.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 08.06.2018 р. № 176-р

Перелік майна,
яке списується з балансу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

№ з/п	Назва майна	Інвентарний номер	Кіл-ть одиниць, шт.	Рік випуску	Первісна балансова вартість, грн.	Знос станом на 01.06.18р., грн.	Балансова залишкова вартість станом на 01.06.18р.
1.	Музична система «Радіотехніка»	101490050	1	1993	2701,00	2696,00	5,00
2.	Магнітофон	111320803	1	1993	200,00	200,00	0,00
3.	Вентилятор CROWN	111320511	1	2008	95,00	95,00	0,00
4.	Вентилятор DELFA	111320510	1	2008	315,00	315,00	0,00
5.	Вентилятор Elekta Blodwum	111320514	1	2010	105,00	105,00	0,00
6.	Вентилятор Elekta Blodwum	111320514	1	2010	105,00	105,00	0,00
7.	Кондиціонер Samsung	101490048	1	2002	5000,00	4995,00	5,00
8.	Кондиціонер	101490075	1	2003	3187,00	3182,00	5,00
9.	Кондиціонер	101490076	1	2003	6079,00	6074,00	5,00
10.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	1	2009	600,00	600,00	0,00
11.	Пристрій безперебійного живлення	111371205	1	2008	401,00	401,00	0,00
12.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	1	2009	600,00	600,00	0,00

	живлення						
13.	Пристрій безперебійного живлення	111371203	1	2008	556,00	556,00	0,00
14.	Пристрій безперебійного живлення	111371235	1	2006	935,00	935,00	0,00
15.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	1	2006	935,00	935,00	0,00
16.	Пристрій безперебійного живлення	111371233	1	2011	935,00	935,00	0,00
17.	Пристрій безперебійного живлення	101480201	1	2008	1012,00	1007,00	5,00
18.	Пристрій безперебійного живлення	111371224	1	2011	935,00	935,00	0,00
19.	Пристрій безперебійного живлення	111371235	1	2006	935,00	935,00	0,00
20.	Пристрій безперебійного живлення	111371212	1	2009	895,00	895,00	0,00
21.	Пристрій безперебійного живлення	111371211	1	2009	895,00	895,00	0,00
22.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	1	2011	935,00	935,00	0,00
23.	Пристрій безперебійного живлення	111371220	1	2010	895,00	895,00	0,00
24.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	1	2011	935,00	935,00	0,00
25.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	1	2009	600,00	600,00	0,00
26.	Пристрій безперебійного живлення	111371225	1	2011	935,00	935,00	0,00
27.	Пристрій безперебійного живлення	111371209	1	2009	895,00	895,00	0,00

28.	Пристрій безперебійного живлення	101480225	1	2011	1550,00	1098,02	451,98
29.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	1	2009	600,00	600,00	0,00
30.	Пристрій безперебійного живлення	111371222	1	2011	940,00	940,00	0,00
31.	Сканер Mastek A3	101490128	1	2004	1015,00	1010,00	5,00
32.	Монітор LG	101460318	1	2012	1338,00	1333,00	5,00
33.	Монітор 17 Samsung	101460342	1	2008	1338,00	1333,00	5,00
34.	Монітор 15 SAMTRON	101480048	1	2002	715,00	710,00	5,00
35.	Монітор 17 SAMTRON	101480055	1	2002	715,00	710,00	5,00
36.	Принтер лазерний	111340414	1	2008	717,00	717,00	0,00
37.	Принтер лазерний HP Desk 1180	101490120	1	2004	1705,00	1700,00	5,00
38.	Принтер лазерний	111340418	1	2009	717,00	717,00	0,00
39.	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490070	1	2002	1085,00	1080,00	5,00
40.	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490067	1	2002	1205,00	1200,00	5,00
41.	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490068	1	2002	1355,00	1350,00	5,00
42.	Принтер лазерний	111340410	1	2002	717,00	717,00	0,00
43.	Копир XEROX 5201	101490153	1	1996	1619,00	1614,00	5,00
44.	Копир Canon 2016	101490163	1	2008	6055,00	6050,00	5,00
45.	Копир Canon 2016	101490179	1	2009	10098,00	8353,06	1744,94
46.	Системний блок	101480082	1	2004	1255,00	1250,00	5,00
47.	Системний блок	101480212	1	2008	1880,00	1875,00	5,00
48.	Системний блок	101480207	1	2009	2610,00	2130,40	479,60
49.	Системний блок	101480072	1	2004	1365,00	1360,00	5,00
50.	Системний блок	101480177	1	2006	2634,00	2629,00	5,00

51.	Системний блок	101480080	1	2004	1385,00	1380,00	5,00
52.	Мультимедійний проектор Epson	101480309	1	2006	3854,00	2984,75	869,25
53.	Ноутбук ASUS	101480068	1	2004	5563,00	5558,00	5,00
Разом					86646,00	82990,23	3655,77

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Н.І. Стайко

Пшенична

Стайко Н.Г.
В акт на списання
16.05.2016р.

Керуючому справами виконкому
С.О. Калашнік

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Прошу Вас надати дозвіл на списання з мого підзвіту наступних товарно-матеріальних цінностей, в зв'язку з моральною застарілістю та непридатністю до роботи, ремонту або використанню в якості запчастин.

№	Найменування	Інвентарний номер	Рік введення в експлуатацію
1.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
2.	Пристрій безперебійного живлення	111371205	2008
3.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
4.	Пристрій безперебійного живлення	111371203	2008
5.	Пристрій безперебійного живлення	111371235	2006
6.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2006
7.	Пристрій безперебійного живлення	111371233	2011
8.	Пристрій безперебійного живлення	101480201	2008
9.	Пристрій безперебійного живлення	111371224	2011
10.	Пристрій безперебійного живлення	111371235	2012
11.	Пристрій безперебійного живлення	111371212	2009
12.	Пристрій безперебійного живлення	111371211	2009
13.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2011
14.	Пристрій безперебійного живлення	111371220	2010
15.	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2011
16.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009

17.	Пристрій безперебійного живлення	111371225	2011
18.	Пристрій безперебійного живлення	111371209	2009
19.	Пристрій безперебійного живлення	101480225	2011
20.	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
21.	Пристрій безперебійного живлення	111371222	2011
22.	Сканер А3	101490128	2004
23.	Монітор	101460318	2012
24.	Монітор	101460342	2008
25.	Монітор	101480048	2002
26.	Монітор	101480055	2002
27.	Принтер лазерний	111340414	2008
28.	Принтер лазерний	101490120	2004
29.	Принтер лазерний	111340418	2009
30.	Принтер лазерний	101490070	2002
31.	Принтер лазерний	101490067	2002
32.	Принтер лазерний	101490068	2002
33.	Принтер лазерний	111340410	2002
34.	Копир А4	101490153	1996
35.	Копир А3	101490163	2008
36.	Копир А3	101490179	2009
37.	Системний блок	101480082	2004
38.	Системний блок	101480212	2008
39.	Системний блок	101480207	2009
40.	Системний блок	101480072	2004
41.	Системний блок	101480177	2006
42.	Системний блок	101480080	2004
43.	Проектор	101480309	2006
44.	Ноутбук	101480068	2004

Начальник відділу комп'ютерного
забезпечення та інформаційних систем



Р.Б.Дикий

Копія В.В.
Гадзешко Ю.Є.
В акт на списання

Керуючому справами виконкому
Калашнік С. О.

Службова записка.

Прошу надати дозвіл на списання техніки, яка використовувалася тривалий час робітниками виконкому та морально і фізично застаріла.

- Музикальна система «Радіо техніка» інв. номер 101490050
- Магнітофон інв. номер 111320803
- Вентилятор інв. номер 111320511
- Вентилятор інв. номер 111320510
- Вентилятор інв. номер 111320514 – 2 шт.
- Кондиціонер інв. номер 101490075
- Кондиціонер інв. номер 101490076
- Кондиціонер інв. номер 101490048

Начальник
адміністративно-господарського відділу



Фроленко С. В.

ДОВІДКА

про технічний стан вентиляторів охолодження, переносних,
що знаходиться на підзвіті у Ю.С. Радченко

Вентилятори, переносні, вийшли з ладу внаслідок тривалої експлуатації. При обстеженні вентиляторів було встановлено, що вентилятори фізично зношені та морально застаріли, та мають такі несправності:

Вентилятор Air MAX, інв..№11320510 - зламаний корпус, несправний механізм зміни кута дугтя;

Вентилятор ELEKTA, інв..№11320514 - зламаний корпус, несправний двигун, пошкоджений дріт живлення;

Вентилятор ELEKTA, інв..№11320514 - зламаний корпус, несправний двигун, пошкоджений пульт управління;

Вентилятор CROWN, інв..№11320511 - зламаний корпус, несправний двигун, пошкоджений дріт живлення;

Подальший ремонт вентиляторів неможливий і вказані вентилятори підлягають списанню.

Енергетик адм..госп. відділу



Репан М.І.

ДОВІДКА
про технічний стан музичної системи “Радіотехніка”
та магнітофона “Маяк”, що знаходяться на підзвіті у Фроленко С.В.

Музична система “Радіотехніка”, інв..№101490050 та магнітофон “Маяк”, інв..№111320803 вийшли з ладу внаслідок тривалої експлуатації, фізично та морально застаріли. При обстеженні музичного обладнання було встановлено, що на магнітофонах не працюють стрічко протяжні механізми, несправні підсилювач та музичні колонки.

Подальший ремонт музичної системи “Радіотехніка” та магнітофона “Маяк” неможливий і вони підлягають списанню.

Енергетик адміністративно-господарчого відділу



Репан М.І.

Офіційний сайт Г.Оршнівської міської ради Полтавської області

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник міського голови

О.А. Чуприна

« 22 » травня 2018 р.

**Техніко-економічне обґрунтування
необхідності списання майна**

Комісією, призначеною Розпорядженням міського голови № 48-р від 09.02.2018р. «Про створення комісії для приймання – передачі, списання (установки) матеріальних цінностей у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» зі змінами та доповненнями у складі:

- Голова комісії: Калашнік С.О. – керуючий справами виконкому
- Члени комісії:
- Краснопір В.В. – завідувач сектору обліку розрахунків та майна
- Фроленко С.В. – начальник адміністративно - господарського відділу
- Пятіна В.М. – нач. відділу економічного аналізу та контролю
- Пшенична І.П. – гол. спеціаліст сектору обліку розрахунків та майна відділу бухгалтерського обліку та звітності
- Дикий Р.Б. – нач. відділу комп'ютерного забезпечення

було проведено обстеження 53 одиниць необоротних активів, а саме:

№ зп	Найменування	Інвентарний чи серійний №	Рік введення в експлуатацію чи дата виробництва
1	Музична система «Радіотехніка»	101490050	1993
2	Магнітофон	111320803	1993
3	Вентилятор CROWN	111320511	2008
4	Вентилятор DELFA	111320510	2008
5	Вентилятор Elekta Blodwym	111320514	2010
6	Вентилятор Elekta Blodwym	111320514	2010
7	Кондиціонер Samsung	101490048	2002
8	Кондиціонер	101490075	2003
9	Кондиціонер	101490076	2003
10	Пристрій безперебійного	111371240	2009

	живлення		
11	Пристрій безперебійного живлення	111371205	2008
12	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
13	Пристрій безперебійного живлення	111371203	2008
14	Пристрій безперебійного живлення	111371235	2006
15	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2006
16	Пристрій безперебійного живлення	111371233	2011
17	Пристрій безперебійного живлення	101480201	2008
18	Пристрій безперебійного живлення	111371224	2011
19	Пристрій безперебійного живлення	111371235	2012
20	Пристрій безперебійного живлення	111371212	2009
21	Пристрій безперебійного живлення	111371211	2009
22	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2011
23	Пристрій безперебійного живлення	111371220	2010
24	Пристрій безперебійного живлення	111371241	2011
25	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
26	Пристрій безперебійного живлення	111371225	2011
27	Пристрій безперебійного живлення	111371209	2009
28	Пристрій безперебійного живлення	101480225	2011
29	Пристрій безперебійного живлення	111371240	2009
30	Пристрій безперебійного живлення	111371222	2011
31	Сканер Mastek A3	101490128	2004
32	Монітор LG	101460318	2012
33	Монітор 17 Samsung	101460342	2008
34	Монітор 15 SAMTRON	101480048	2002
35	Монітор 17 SAMTRON	101480055	2002
36	Принтер лазерний	111340414	2008
37	Принтер лазерний HP Desk 1180	101490120	2004
38	Принтер лазерний	111340418	2009
39	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490070	2002

40	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490067	2002
41	Принтер лазерний Canon LBP 810	101490068	2002
42	Принтер лазерний	111340410	2002
43	Копир XEROX 5201	101490153	1996
44	Копир Canon 2016	101490163	2008
45	Копир Canon 2016	101490179	2009
46	Системний блок	101480082	2004
47	Системний блок	101480212	2008
48	Системний блок	101480207	2009
49	Системний блок	101480072	2004
50	Системний блок	101480177	2006
51	Системний блок	101480080	2004
52	Мультимедійний проектор Epson	101480309	2006
53	Ноутбук ASUS	101480068	2004

Комісія встановила:







Вище перераховане обладнання неодноразово підлягало ремонту, подальше інвестування в ремонт для підтримання в придатному для використання стані не доцільне. Оновлення окремих частин не призведе до покращення технічних характеристик. Дані необоротні активи не підлягають продажу або безоплатній передачі через фізичний знос, моральну застарілість та відсутність попиту. Дані матеріальні цінності до подальшого використання не придатні.

Висновки комісії:

Для отримання дозволу на списання матеріальних цінностей залучити спеціалізоване підприємство для технічного обстеження та отримання висновку (дефектного акту).

Голова комісії:

Члени комісії:


 _____ Калашнік С.О..

 _____ Краснопір В.В.

 _____ Фроленко С.В.

 _____ Пятіна В.М.

 _____ Пшенична І.П.

 _____ Дикий Р.Б.

Офіційний сайт Г.Орішніть Оплавнівської М.С.О. ради Ш.О.Авської області

ТОВ "КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ"

АКТ-дефектації

Заключення технічного стану електрообладнання, представленого на огляд
ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ»
 згідно Договору № 133 від 29 травня 2019 р.

№ п/п	Найменування	Заводський номер	К-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради					
1.	Музична система «Радіотехніка»	-	1	101490050	Деформація гофри. Зношення гнучких виводів. Пошкоджена мембрана. Розмагнічення магніту. Пошкодження котушок фільтру динаміка.
2.	Магнітофон	-	1	111320803	Пошкоджена універсальна головка. Теплове пошкодження мікросхем. Згоріла плата виводу індикації режимів роботи. Зношення стрічко-протяжного механізму.
3.	Вентилятор CROWN	-	1	111320511	Вийшов з ладу блок управління, перегорання обмотки ел. двигуна. Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів. Відсутній контакт перемикача.
4.	Вентилятор DELFA	-	1	111320510	Замкнення обмотки ел. двигуна в наслідок попадання графітового пилу. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря.
5.	Вентилятор Elekta Blodwum	-	1	111320514	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів. Відсутній контакт перемикача.
6.	Вентилятор Elekta Blodwum	-	1	111320514	Перегорання контактів. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу блок управління, перегорання обмотки ел. двигуна.
7.	Кондиціонер Samsung	-	1	101490048	Замкнення контактів реле. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів. Вийшов з ладу вентилятор. Відсутній контакт перемикача.
8.	Кондиціонер	-		101490075	Замкнення у клемній колоді. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. Згорів мотор-компресор.



Офіційний сайт ГОРОШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ШОТТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9.	Кондиціонер	-	1	101490076	Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Виток хладогена(фреону). Розгерметизація корпусу.
10.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371240	Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Тріщина плати.
11.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371205	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замкнення контактів автоматичного вимкнення ліній.
12.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371240	Вийшло з ладу реле перемикання між електричними ланцюгами. Вийшов з ладу блок УЗО.
13.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371203	Вийшов з ладу інвертор напруги. Міжвиткове замкнення силового трансформатора. Розгерметизація акумулятора.
14.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371235	Тріщина плати. Вийшов з ладу блок УЗО.
15.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371241	Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Замкнення контактів автоматичного вимкнення ліній.
16.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371233	Вийшло з ладу реле перемикання між електричними ланцюгами. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги.
17.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	101480201	Відсутня індикація. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги.
18.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371224	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Вийшов з ладу блок УЗО.
19.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371235	Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація.
20.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371212	Міжвиткове замкнення силового трансформатора. Розгерметизація акумулятора.
21.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371235	Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація.
22.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371241	Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Тріщина плати.



Офіційний сайт Горішнь Ошавнівської міської ради

23.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371220	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замкнення контактів автоматичного вимкнення ліній.
24.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371241	Вийшло з ладу реле перемикання між електричними ланцюгами. Вийшов з ладу блок УЗО.
25.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371240	Вийшов з ладу інвертор напруги. Міжвиткове замкнення силового трансформатора. Розгерметизація акумулятора.
26.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371225	Тріщина плати. Вийшов з ладу блок УЗО.
27.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371209	Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Замкнення контактів автоматичного вимкнення ліній.
28.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	101480225	Вийшло з ладу реле перемикання між електричними ланцюгами. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги.
29.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371240	Відсутня індикація. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги.
30.	Пристрій безперебійного живлення	-	1	111371222	Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Вийшов з ладу блок УЗО.
31.	Сканер Mastek A3	-		101490128	Пошкоджена CCD-матриця. Вихід з ладу світло чуттєвого сенсору. Вийшла з ладу плата управління блока сканування. Вийшов з ладу електронний блок керування. Дефект інтерфейсного модуля.
32.	Монітор LG	-	1	101460318	Перегорання мікросхеми модуля живлення. Дефект матриці. Пошкоджений контролер. Вийшов з ладу мікропроцесор. Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження напругою.
33.	Монітор 17 Samsung	-	1	101460342	Висихання високовольтного конденсатору. Наявність мікротріщин на платі інвертора. Діелектричний пробій плати високовольтної напруги. Несправність модуля формування зображення.
34.	Монітор 15 SAMTRON	-		101480048	Висихання високовольтного конденсатору. Наявність мікротріщин на платі інвертора. Діелектричний пробій плати високовольтної напруги.



Офіційний сайт ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35.	Монітор 17 SAMTRON	-	1	101480055	Несправність модуля формування зображення. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата кольору зображення. Пошкоджена обмотка відхиляючої системи.
36.	Принтер лазерний	-	1	111340414	Пошкоджена термоліпка. Знос деталей фото барабана. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
37.	Принтер лазерний HP Desk 1180	-	1	101490120	Пошкоджений вузол лазера. Знос вала заряду картриджа. Drum life end закінчився термін експлуатації барабана. Знос механізму подачі паперу.
38.	Принтер лазерний	-	1	111340418	Знос деталей фото барабана. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
39.	Принтер лазерний Canon LBP 810	-	1	101490070	Знос вала заряду картриджа. Drum life end закінчився термін експлуатації барабана. Знос механізму подачі паперу.
40.	Принтер лазерний Canon LBP 810	-	1	101490067	Знос деталей фото барабана. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
41.	Принтер лазерний Canon LBP 810	-	1	101490068	Пошкоджена термоліпка. Знос деталей фото барабана. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
42.	Принтер лазерний	-	1	111340410	Знос деталей фото барабана. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
43.	Копир XEROX 5201	-	1	101490153	Пошкодження блоку термозакріплення. Вийшов з ладу електронний блок керування.
44.	Копир Canon 2016	-	1	101490163	Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування. Пошкодження блоку термозакріплення.
45.	Копир Canon 2016	-	1	101490179	Вийшов з ладу електронний блок керування. Пошкодження блоку термозакріплення.
46.	Системний блок	-	1	101480082	Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем.



Офіційний сайт Г.Оршніть Оплавнівської міської ради Кам'янець-Подільської області

47.	Системний блок	-	1	101480212	Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер».
48.	Системний блок	-	1	101480207	Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем.
49.	Системний блок	-	1	101480072	Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер».
50.	Системний блок	-	1	101480177	Не працює програматор. Окислення контактів. Здуття конденсаторів. Перегорання мікросхеми RTC.
51.	Системний блок	-	1	101480080	Пошкодження мікросхеми CMOS-пам'яті. Вийшов з ладу інтегрований контролер флоппі-дисководу. Вийшла з ладу ОЗУ.
52.	Мультимедійний проектор Epson	-	1	101480309	Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження напругою. Розхитування USB порту. Логічне пошкодження.
53.	Ноутбук ASUS	-	1	101480068	Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейсного модуля. Пошкодження процесора напругою.

Дефектолог : _____

Скаленко Р.В.


Директор ТОВ «КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ» _____

Мізін М.М.

Отримав _____

М.П.

М.П.



Офіційний сайт Голландської компанії «ПЛАВНІВСЬКОЇ»